

Il Pulitore per Traccianti Fluorescenti UV **BRILLIANT REMOVER** rimuove il tracciante UV da utensili, superfici, valvole di carica ed eventuali parti contaminate coinvolti durante l'operazione di ricerca perdite. Fondamentale per evitare che in futuro tracce fluorescenti possano portare a falsi positivi durante successive operazioni di ricerca perdite tramite tracciante UV.

Istruzioni: Erogare **BRILLIANT REMOVER** sulle parti interessate ed aiutare la rimozione con un panno o della carta. Rimuove grasso e pigmenti senza intaccare le superfici.

BRILLIANT REMOVER deve essere utilizzato da un operatore esperto, provvisto degli specifici dispositivi di protezione individuale. Prodotto per uso professionale, non respirare i vapori.

